

SERRA ELÉTRICA PARA CORTE DE CHIFRES DE BOVINOS SCH1/ONCH

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ÍNDICE_____

CARACTERISTICAS TÉCNICAS	02
SEGURANÇA	03
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO	03
ESQUEMA DE LIGAÇÃO	04/05
LIMPEZA	06
MANUTENÇÃO / MODO OPERACIONAL	06/07
LUBRIFICAÇÃO	08
VISTA EXPLODIDA/RELAÇÃO DE PEÇAS	10/11
TERMO DE RECEBIMENTO E ENTREGA TECNICA	12/13
CERTIFICADO DE GARANTIA	14

Tradição em Qualidade

Com um histórico de fabricação de serras há mais de 50 anos, a Dal Pino oferece soluções em cortes para atender as mais variadas necessidades do setor.

Nossos técnicos, especialistas em cortes e atividades relacionadas ao ramo alimentício, com um vasto conhecimento técnico, estão aptos a treinar e orientar usuários para que os equipamentos Dal Pino atendam e superem requisitos e expectativas, dinâmicas continuamente.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS SCH1

Descrição: Equipamento destinado ao corte de chifres de bovinos. Esta máquina foi desenvolvida para todos os tamanhos de abates .

Motor elétrico trifásico blindado de 2cv , 220/380V – 50/60HZ – 1700RPM Peso 26Kg, transmissão por excêntrico/biela.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS ONCH

Descrição: Equipamento destinado ao corte de chifres de bovinos. Esta máquina foi desenvolvida para todos os tamanhos de abates.

Motor elétrico trifásico blindado de 3cv, 220/380V – 60HZ – 1700RPM, ventilação externa. Peso 24Kg, transmissão por excêntrico/biela.

SEGURANÇA

Utilize os EPI'S necessários para esta operação. Antes de iniciar o trabalho, verifique se o cabo de acionamento e o interruptor estão funcionando.

Ao realizar a limpeza do equipamento, certifique-se que a mesma encontra-se desligada.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO


Para a instalação da Serra de corte de chifres Dal Pino, é necessário ter no local:

Um ponto de energia elétrica + comando.


Equipamento de sustentação da máquina (Balancin Mecânico ou Pneumático ou ainda Roldanas c/ rolamentos e contrapeso).

- 1- Instale a serra no balancin Mecânico ou Pneumático ou ainda no contrapeso, verificando a distância entre o cabo de aço e o centro do trilho da carretilha de sustentação do animal (deve ter entre 400mm a 450mm).
- 2- Ao instalar a Serra verifique se a voltagem está de acordo com a tensão da máquina. Nossas máquinas saem da linha de montagem ligadas em 220 V, e a pedido do cliente ligamos em 380V.
- 3- Após a ligação elétrica, verifique o sentido de giro, retire a tampa e observe o sentido de giro pela indicação no excêntrico.
- 4- Para ligar a máquina acione o interruptor de segurança localizado a direita da caixa de ligação do motor e aperte o gatilho do cabo de acionamento, para desligar basta soltar o gatilho do cabo de acionamento.
- 5 A Dal Pino fornece painel de comando c/ 24v, contatar departamento comercial.










LIMPEZA

Todos os dias, após a matança, lavar bem a máquina, retirar as tampas (32 e 33), eliminar os resíduos entre as guias de bronze.

IMPORTANTE: A limpeza deve ser realizada com o motor frio, utilizar detergente e enchaguar com água a 85°c com baixa pressão, evitando ainda o jato dágua no furo de respiro do mesmo.



Para Efetuar a Limpeza e Esterilização do Equipamento

1º - Retirar as Porcas nº 03 e 29

5º - Limpar os Resíduos do Trabalho

2º - Retirar as Tampas nº 32 e 33

e Esterilizar a Máquina

3° - Retirar o Parafuso nº 08

6° - Montar os Itens Citados Novamente

4º - Retirar a Lâmina nº 05

MANUTENÇÃO

Antes de iniciar qualquer procedimento de manutenção certifique-se que o equipamento está desligado e se julgar necessário não exite em retirá-lo do local, levando-o para uma bancada ou local mais apropriado.

A máquina é acionada por um microrruptor, localizado no Cabo de Acionamento, que com o tempo e após várias lavagens com água quente, poderá ser danificado, é importante proteger o micro com silicone e evitar jatos diretos de água.

Checar periódicamente a afiação da lâmina, verificar o procedimento para afiação da mesma (fig01).

MODO OPERACIONAL

Antes de iniciar o trabalho, fazer uma inspeção visual no equipamento e testar seu funcionamento. O operador deve ainda, antes de iniciar o trabalho dar um giro na graxeira (SCH1-38/ONCH-19).

A Serra quando estiver trabalhando, poderá apresentar algumas particularidades:

Nos primeiros dias de trabalho, se o operador não está acostumado com esse tipo de máquina, poderão ocorrer alguns problemas como:

- Quebra de lâminas precocemente;
- Corte torto;
- Corte parcial da cabeça.

Conforme o operador for se adaptando, estes problemas serão solucionados naturalmente.

O operador não necessita aplicar nenhuma força durante o corte, pois a máquina deverá estar sustentada por um balancim mecânico ou pneumático ou ainda um contra-peso que se move para cima e para baixo, simulando gravidade "0" do equipamento.

Caso ocorra diferença no corte (corte torto), verificar posicionamento irregular da leva ou a lâmina perdeu o corte (ver procedimento para afiação das lâminas fig01).

Não deixe à máquina cair, evite colisões e ou batidas, isto poderá afetar o funcionamento da mesma.

PROCEDIMENTO PARA AFIAÇÃO DE LÂMINAS




Fig 01

LUBRIFICAÇÃO

As guias de bronze (SCH1/ONCH-07/07A) devem ser lubrificadas diariamente através das engraxadeira localizada na parte superior do corpo da máquina, ou durante o serviço se houver necessidade. A falta de lubrificação diminui a vida útil da guia de bronze e da corrediça.

O rolamento da biela (SCH1/ONCH-42) deve ser lubrificado diariamente.

O rolamento do motor podem ser engraxados através da engraxadeira localizada na tampa traseira do mesmo, e (SCH- 39) localizada na parte lateral do corpo da máquina. Por estes rolamentos se localizarem em local fechado sem penetração de água e sujeira, a graxa tem durabilidade maior. Devem ser observados e sempre que necessário engraxado.

❖ Caso não sejam seguidas as instruções contidas neste manual, não nos responsabilizamos por problemas quanto ao funcionamento ou danos do equipamento.



LUBRIFICAÇÃO


Recomendamos a utilização dos lubrificantes DALPINO em seus equipamentos, pois os mesmos proporcionam melhor lubrificação, com ganhos em eficiência e desempenho.


PLANO DI	E LUBRIFICA	AÇÃO DO	S EQUIP	AMENTOS	DALPINO	
EQUIPAMENTO	PONTO	QUANTIDADE ADEQUADA	SISTEMA DE APLICAÇÃO	FREQUÊNCIA RECOMENDADA	SERVIÇO A SER EXECUTADO	PRODUTO RECOMENDADO
	Polia dianteira com pino graxeiro	20 gr	Pino graxeiro	diária	Limpar e lubrificar	Dal Pino GRAXA LUB 102
Serra de Fita	Caixa de engrenagens	1 kg	Banho	Trimestral **	Trocar	Dal Pino GRAXA LUB 101/D
	Suporte da Serra	10 gr	Pino graxeiro	semanal	Infiltrar	Dal Pino GRAXA LUB 102
	Corrediças	20gr a 30gr	Copo graxeiro	diária	Infiltrar	Dal Pino GRAXA LUB 102
Serra Convencional	Pino da Corrediça	1gr	Pino graxeiro	diária	Infiltrar	Dal Pino GRAXA LUB 102
com Biela	Rolamento alto Compensador da Biela	10gr	Manual	diária	Revisar e aplicar	Dal Pino GRAXA LUB 102
Serra Circular	Caixa de engrenagens	50gr	Pino graxeiro	quinzenal	Trocar a cada seis meses	Dal Pino GRAXA LUB 102

^{**}Durante a manutenção diária é recomendada à retirada do bujão para verificação do nível da Graxa, pois é possível a contaminação do lubrificante por vapores provenientes do processo de limpeza.

Observações:

- 1 Por terem sido exaustivamente testados e aprovados, recomendamos os lubrificantes DALPINO. A utilização de lubrificantes inadequados pode vir a prejudicar o equipamento além da sua garantia.
- 2 Este plano atende unicamente a lubrificação de equipamentos DALPINO que se encontre em plenas condições de funcionamento. Quaisquer condições adversas devem ser imediatamente comunicadas.
- 3 Quaisquer alterações nas condições de trabalho, tais como uso continuado além do tempo recomendado ou contato com substâncias estranhas ao ambiente usual de trabalho podem comprometer o desempenho do lubrificante, bem como causar danos ao equipamento. Nestes casos pedimos entrar em contato com a DAL PINO.
- 4 A aplicação, armazenamento e o correto manuseio do lubrificante contribuem para a obtenção dos melhores resultados.
- 5 É recomendado afixar cópias desse folheto próximo às áreas de utilização do equipamento, permitindo rápida consulta.







32

34

PORCA DA LEVA

SUPORTE DA SERRA TAMPA COM INSCRIÇÃO

CABO DE ALUMINIO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3CV

TAMPA RETANGULAR

INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA. Av. Industrial, 1982 - Campestre - 09080 - 501 - Santo André - SP Tel.: [0**11] 4991 - 3833 Fax: [0**11] 4991 - 2608

02

01

MICRORRI IPTOR

MOLA PARA MICRO

PINO PARA MICRO PARAF. FIXA O MICRO

ALAVANCA DE ACIONAMENTO

PARAF. DA ALAVANCA
CABO DE ACION. DIREITO COMPLETO

01/09

10065

TERMO DE RECEBIMENTO E ENTREGA TECNICA

Data da entrega://	Nota fiscal nº:
Técnico/Representante da entrega:	
DADOS	S DO CLIENTE
Nome:	Cargo:
Endereço:	Fone:
DADOS DO PF	RODUTO ADQUIRIDO
Modelo:	nº de série:
Instruções: A	<u>ações e Orientações</u>
() Verificar condições gerais do equipa	amento (algum dano no transporte:
Obs.:	
() Verificar condições de instalação do Obs.:	equipamento (conforme especificado);
() Entregar manual de instruções: Obs.:	
() Lubrificação (ver manual de instruçõ Obs.:	ões);
() Manutenção corretiva e preventiva (Obs.:	ver manual de instruções);
() Treinamento operacional; Obs.:	
Declaro que o equipamento referido nest normais de uso, conforme descrito.	e termo, esta sendo entregue em condições
Local	/
Local	Dutu
Assinatura do cliente/Responsável	Assinatura do técnico/representante

Condições adversas verificadas, nas instalaç	ões, ao uso do
quipamento:	
Assinatura do cliente/Responsável	Assinatura do técnico/representante

Certificado de Garantia

A Indústria de Serras Dal Pino assegura ao primeiro proprietário, ou comprador, da máquina abaixo citada, a garantia de doze meses a contar da data de emissão deste Certificado ou Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação ou funcionamento. Esta garantia NÃO cobre materiais de desgaste, tais como: rolamentos, guias de bronze, chaves liga-desliga, motores ou qualquer outro componente que seja fornecido por terceiros, bem como lâminas.

Esta Garantia perderá sua validade se a máquina sofrer qualquer dano por motivo de acidentes, uso indevido ou abusivo em condições precárias, ligações em voltagem diferente, não observância do Manual de Instruções, falta de limpeza e conservação, umidade por higienização inadequada, falta de uso prolongado, ajustagem inadequada e falta de lubrificantes.

A indústria de Serras Dal Pino reserva-se o direito de cobrar do cliente, as despesas de viagem, estadias, refeições e transportes havidos com nossos técnicos solicitados, se os mesmos constatarem que os defeitos apresentados não se enquadram nos termos contidos nesta Garantia.

Findo o prazo de garantia de doze meses, a Dal Pino estará sempre prestando assistência técnica com preços conforme tabela em vigor.

Discriminação	Número da Máquina	
Data da compra/	Vencimento da garantia//	•••••
Nome/Proprietário	Tel.:	
End:	Cidade:	
Estado:		

Este Certificado deverá ser preenchido por extenso, sem emendas ou rasuras. Esta Garantia está subordinada ás condições expressas no Manual de Instruções Dal Pino que acompanha a máquina.

A inobservância das recomendações nele contidas, implicará no cancelamento imediato e automático desta Garantia.

Ass. Técnico

Serras Elétricas Dal Pino Ltda